



Relatório fotográfico:
Equipamento com falta de blindagem e respectivos parafusos.

